EASTOVER, SOUTH CAROLINA

# ILS or LOC/DME RWY 32

| LOC I-MMT | APCH CRS | Rwy Idg | TDZE | Arpt Elev |
|---|---|---|---|---|
| 111.1 | 322° | 9009 | 243 | 254 |

AL-951 [USAF]

MC ENTIRE JNGB (KMMT)

T * When ALS inop, increase CAT ABCDE RVR to 40, and vis to ¾ mile.
** When ALS inop, increase CAT ABCDE RVR to 55, and vis to 1 mile.

ALSF-1

† MISSED APPROACH: Climb to 1100 direct MORRL/ 1 DME then climbing right to 3100 intercept MMT R-058 direct JOGSA/12 DME and hold.

| ATIS | SHAW APP CON | MC ENTIRE TOWER ★ | GND CON |
|---|---|---|---|
| 327.05 | 125.4 318.1 | 132.4 (CTAF) 253.5 | 127.625 226.675 |

Remain within 4 NM of MMT to avoid R-6001 If unable expect 10 min delay for deactivation.

† Published missed approach requires deactivation of R-6001A/B.




EMERG SAFE ALT 100 NM 3800







| CATEGORY | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| S-ILS 32 * | 443/24 200 (200-½) | | | | |
| S-LOC 32** | 620/24 377 (400-½) | | 620/35 377 (400-⅝) | | |
| C CIRCLING | 740-1 486 (500-1) | 840-1 586 (600-1) | 880-1¾ 626 (700-1¾) | 940-2¼ 686 (700-2¼) | 1020-2¾ 766 (800-2¾) |

| FAF to MAP 4.5 NM | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Knots | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| Min:Sec | 2:15 | 1:56 | 1:41 | 1:30 | 1:21 |



SE-2, 01 MAR 2018 to 29 MAR 2018
SE-2, 01 MAR 2018 to 29 MAR 2018